## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-064862

(43)Date of publication of application: 29.02.2000

(51)Int.CI.

F02D 13/02 F01L 1/34 F02D 41/22

(21)Application number: 10-238524

(71)Applicant: UNISIA JECS CORP

(22)Date of filing:

25.08.1998

(72)Inventor: YAMAGISHI YOICHIRO


WATANABE SATORU

## (54) DIAGNOSTIC DEVICE FOR HYDRAULIC VARIABLE VALVE TIMING MECHANISM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To diagnose failure in a hydraulic variable valve timing mechanism accurately from when valve timing is changed at the first time after starting and so that a diagnostic chance can be ensured.

SOLUTION: Whether time of an advance timing command is the first or not after starting is discriminated (S1), when the time of the advance timing command is the first after starting, a diagnosis is inhibited (S2 to S4) only for a delay time anticipating a response delay required for charging of an oil coming-off amount from an oil pressure chamber during stopping of an engine. After the delay time elapsed, an actual value of valve timing and a target value are compared with each other, in the case of providing a deviation prescribed or more between both the values, a failure in a variable valve timing mechanism is decided (S5).



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

27,12,2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

```
1 (19) 【発行国】日本国特許庁(JP)
2 (12) 【公報種別】公開特許公報(A)
3 (11) 【公開番号】特開2000-64862(P2000-64862A)
4 (43) 【公開日】平成12年2月29日(2000.2.29)
5 (54) 【発明の名称】第25】
                                                                                                                                                                                            (102)
                                                                                                                                                       545456
         (51) 【国際特許分類第7版】
              F02D 13/02
                                                                        F01L 1/34
                                                                                                                                 F02D 41/22
                                                                                                                                                            320
          [FI]
    10
              F02D 13/02
                                                 Н
                                                                        F01L 1/34
                                                                                                          E
                                                                                                                                 F02D 41/22
                                                                                                                                                            320
           【審査請求】未請求
【請求項の数】 2
    12
           【出願形態】OL
【全頁数】 7
                                                                                                                                     には動りというでも、回ば使み
                                                                                                                                      時間と許多しているのではまい
         (21) 【出願番号】特願平10-238524
(22) 【出願日】平成10年8月25日(1998.8.25)
    17
                                                                                                                                       07.非村在?
         (71)【田顧人】
         (71) 【出願人】
【識別番号】000167406
【氏名又は名称】株式会社ユニシアジェックス
【住所又は居所】神奈川県厚木市恩名1370番地
(72) 【発明者】
【氏名】山岸 陽一郎
【住所又は居所】神奈川県厚木市恩名1370番地 株式会社ユニシアジェックス内
(72) 【発明者】
【氏名】 遺邊 悟
【住所又は居所】神奈川県厚木市恩名1370番地 株式会社ユニシアジェックス内
(74) 【代理人】
         (74)【代理人】
【識別番号】100078330
【弁理士】
    30
           【氏名又は名称】笹島 富二雄
【テーマコード(参考)】
   34 3G0163G0923G301
          【Fターム(参考)】
   36
   37 3G016 AA08 AA19 BA28 BB04 DA04 DA22 GA00 3G092 AA01 AA11 DA01 DA09 DF04 DG02 DG05 DG09 EA14 EA16 EA17 EA22 EA25 EC01 EC08 FA44 FB03 FB06 GA01 HA01Z HA11Z HA13X HA13Z HE01Z HE03Z HE08Z HE09Z 3G301 HA01 HA19
  JA00 JA14 JB09 KA01 LA07 LC08 ND01 ND41 NE22 NE23 PA01Z PA17Z PE01Z PE03Z PE08Z PE10A PE10Z
   39
   40
 40 41 (57)【要約】 42 【課題】油圧式可変パルブタイミング機構の故障診断を、始動後初回のパルプタイミング変更時から精度良く行わせ、かつ、診断の機会を確保できるようにする。 43 【解決手段】始動後初回の進角指令時であるか否かを判別し(S 1)、始動後初回の進角指令時であるときには、エンジン停止中における油圧室からの油抜け分の充填に要する応答遅れを見込んだディレイ時間だけ診断を禁止する(S 2 ~ S 4)。そして、前記ディレイ時間の経過後に、バルブタイミングの実際値と目標値とを比較し、両者に所定以上の偏差がある場合に、可変パルプタイミング機構の故障を判定する(S 5)。
   45
   46
47 48 【特許請求の範囲】 49 【請求項1】エンジンのクランク軸に対するカム軸の回転位相を油圧によって変化させて、バルプタイミングを変化させる油圧式可変パルプタイミング機構において、前記カム軸の回転位相を検出する回転位相検出手段と、該回転位相検出手段を検出される実際の回転位相と、目標の回転位相とと比較して、前記油圧式可変パルプタイミング機構の的指令検出手段によって始動後初めてのパルプタイミングの変更指令の発生を検出する初回指令検出手段と「該初回の変更指令検出手段によって始動後初めてのパルプタイミングの変更指令の発生を検出されたときに、該初回の変更指令に対して子め記憶されたディレイ時間だけ前記診断手段による診断を禁止する診断禁止手段と、を含んで構成されたことを特徴とする油圧式可変パルプタイミング機構の診断装置。 50 【請求項2】エンジンのクランク軸に対するカム軸の回転位相を油圧によって変化させて、パルプタイミングを変化させる油圧式可変パルプタイミング機構の診断表置。 1 エンジンのクランク軸に対するカム軸の回転位相を抽圧によって変化させて、パルプタイミングを変化さる油圧式可変パルプタイミング機構の油圧を検出する油圧式可変パルプタイミング機構の油圧を比較して、前記油圧式可変パルプタイミング機構の油圧を検出する油圧で表達準油圧以下であるときに前記診断手段による診断を禁止する診断禁止手段と、を含んで構成されたことを特徴とする油圧式可変パルプタイミング機構の診断装置。 51
   47
52 【発明の詳細な説明】
53 【0001】
54 【発明の属する技術分野】本発明は、クランク軸に対するカム軸の回転位相を油圧によって変化させる構成の油圧式可変パルプタイミング機構における診断装置に関する。
式可変パルフダイミング機解におりる診断器値に関する。
55【0002】
56【従来の技術】従来から、車両用エンジンにおいて、カム軸の回転位相を油圧によって変化させることで、吸気バルブ及び/又は排気バルブの開閉タイミングを早めたり遅らせたりする可変パルブタイミング機構が知られている(特開平7-233713号公報,特開平8-246820号公報等参照)。
57【0003】また、回転位相(バルブタイミング)の目標値と実際値とを比較して、前記可変パルプタイミング機
```

---- 1 -----

構における故障の有無を診断する診断装置が知られている。

構における故障の有無を診断する診断装置が知られている。
58 【0004】
59 【発明が解決しようとする課題】ところで、油圧式の可変バルブタイミング機構においては、一般にリターンスプリングによって基準位置(通常は最遅角位置)に向けて付勢し、動作油圧が無くなった場合に基準位置に復帰するようにしている。このため、エンジン停止中に可変バルブタイミング機構の油圧室の油が抜けたとしても、基準位置で始動を行わせる。このため、エンジン停止中に可変パルブタイミング機構の油圧室の油が抜けたとしても、基準位置で始動を行わせることができるが、前記基準位置からバルブタイミングを変更する場合には、油の抜けた油圧室に対する油圧の供給を開始で、バルブタイミングを変更するための油圧を生じさせる必要があるため、バルブタイミングの変更指令に対して通常まりも大きな遅れをもって実際のバルブタイミングが変化することになる「図7参照)。
60 【0005】即ち、通常時においても、バルブタイミングの目標変更に対して実際のバルブタイミングの変化は遅れを生じるが、始動後初めてのバルブタイミングの変更時には、前記通常時を大きくとのる遅れが生どるものである。他と推定される時点で診断を行わせるようにはして、通常時であれば実際のバルブタイミングの変更指に対している場合に対していた。ことでいイシングの変更指令がよりである。そのと他であるである「図7参照)。61 【0006】ここで、バルブタることが可能になるが失われてしまうという問題が発生する。61 【0007】本発明は上記問題点に鑑みなされたものであり、エンジンの停止中に油の抜けが発生したとしても、が可後的あてのバルブタイミングの変更時における誤診断の発生を回避することを目的とする。63 【0008】

[0008]

果がある。
73 【0016】
74 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図に基づいて説明する。図3は、実施の形態における可変バルブタイミング機構を備えたエンジンのシステム構成を示す図である。この図3において、エンジン1には、スロットルバルブ2で計量された空気が吸気バルブ3を介してシリンダ内に供給され、燃焼排気は、排気バルブ4を介して排出される。前記吸気バルブ3,排気バルブ4は、吸気側カム軸,排気側カム軸にそれぞれ設けられたカムによって開閉駆動


2002年12月2日 22:03 (2000-064862.txt)


段)。 85 【0027】尚、本実施形態では、エンジン停止中に最遅角位置に制御されることになるので、前記始動後初めて 進角指令は、始動(スタートスイッチのON)と同時に進角指令が出力される場合を含むものとする。S1で、始動後 の初めて進角指令の出力時ではないと判断されたときには、S5へ進んで、可変パルブタイミング機構の故障診断を行

わせる(診断手段)。 86 【0028】前記故障診断は、前記クランク角センサ8及びカムセンサ9からの検出信号に基づいて検出される力ム軸5の回転位相と、前記目標進角値とを比較し、両者に所定以上の偏差がある場合に故障の発生を判定し、前記偏差が所定値未満であれば正常と判定する。一方、S1で、始勤後の初めて進角指令の出力時であると判別されたときには、予め記憶された初回指令時用のディレイ時間の計測をS2で開始し、S3で、前記ディレイ時間が経過したか否かを判

予め記憶された初回指令時用のディレイ時間の計測をS2で開始し、S3で、前記テイレイ時間が経過したが否がを判別させる。
87 【0029】そして、前記ディレイ時間が経過するまでは、S4へ進んで診断を禁止し(診断禁止手段)、ディる場合であっても、実際の回転位相が目標進角値に到達するのに充分な時間として設定されており、エンジンであっても、実際の回転位相が目標進角値に到達するのに充分な時間として設定されており、エンジンであっても、実際の回転位相が目標進角値に到達するのに充分な時間として設定されており、エンジンであっても、実際の回転位相が目標進角値に到達するのに充分な時間として設定されており、これにより、エンジンであっても、実際の回転位相が抜け、フロント側への油の供給が初めて行われる状態であっても、油の充填中に断が行われることを回避でき、以て、誤診断の発生を防止できる。
88 【0030】尚、始動後の初めて進角指令以外の目標進角値の変更時においても、目標進角値の変更からディレーを時間をもたせて診断を行わせる構成であっても良い。但し、この場合に、始動後の初めて進角指令時のディレイは、初回進角指令以外におけるディレイ時間よりも長い時間に設定されることになる。ところが、上記充は大きに対する神に出がままった。ところが、上記充填、上に下は大きに対しては、前記フロント側の油圧を検出できるので、図4に示すように、前記フロント側の油圧を検出できるので、図4に示すように、前記フロント側の油圧を検出できるので、図4に示すように、前記フロント側の油圧を検出できるので、図4に示すように、前記フロント側の油圧を検出できると表情成としても良い。

け、該油圧センサ33の検出結果に基づいて抜け分を充填している状態であると判断されるときに診断を禁止させる構成としても良い。 89 【0031】図6のフローチャートは、前記油圧センサ33を用いた診断制御の様子(第2の実施形態)を示すものであり、S11では、前記油圧センサ33で検出されるフロント側の油圧が、基準油圧以上であるか否かを判別する。前記基準油圧は一定値であっても良いが、前記基準油圧を目標進角値(目標回転位相)、即ち、目標の油圧に応じて可変にを進っしても良い。 90 【0032】そして、前記油圧センサ33で検出されるフロント側の油圧が基準油圧未満であれば、S12へ進んで故障診断を禁止し(診断禁止手段)、前記油圧センサ33で検出されるフロント側の油圧が基準油圧以上であれば、S13へ進んで前記S5と同様にして故障診断を行わせる。上記構成によれば、エンジン停止中にフロント側の油圧室の油が抜け、始動後初回の進角指令によってフロント側への油圧供給が開始されるときには、油の抜け状態が解消されるまで間において診断を確実に禁止させることができ、油の充填による遅卸時間内で診断が行われて、応答遅れによる実際の回転付相と目標との差に基づいて改障を誤診断してしまうとを回避できる。 91 【0033】尚、油圧に基づいて診断を禁止するか否かを、始動後の初めて進角指令の出力時においてのみ判断させるようにしても良い。また、油圧の検出値が基準油圧以上であることを診断許可条件とし、該診断許可条件が成立してから所定のディレイ時間経過後に診断を行わせる構成としても良い。 92





## フロントページの続き

Fターム(参考) 3G016 AA08 AA19 BA28 BB04 DA04

DA22 GA00

3G092 AA01 AA11 DA01 DA09 DF04

DG02 DG05 DG09 EA14 EA16

EA17 EA22 EA25 EC01 EC08

FA44 F803 F806 GA01 HA01Z

HA11Z HA13X HA13Z HE01Z

HE03Z HE08Z HE09Z

3G301 HA01 HA19 JA00 JA14 JB09

KA01 LA07 LC08 ND01 ND41 NE22 NE23 PA01Z PA17Z PE01Z PE03Z PE08Z PE10A

PE10Z